50 m
VDA
B153
FRH2C59

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES LIMITADORES DE ALTURA.

EE_1230KN_01 Status: FUNCIONA (GRN) Ativo crítico: TR 2030-04 Próx ao Túnel de acesso a T leve em frente ao REP II Altura: 4,5m

FIGURA 01
HASTE QUE SE ENCONTRA DANIFICADA

FIGURA 02
DESFIXAÇÃO DOS PARAFUSSOS PARA REMOÇÃO DA HASTE

FIGURA 03
HASTE POSICIONADA E LIBERADA DENTRO DOS CONFORMES

FIGURA 04
SINALIZADORES VISUAL E SONORO TESTADOS E EM FUNCIONAMENTO

✓ **Encontra-se liberado e em funcionamento.**

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES LIMITADORES DE ALTURA.

EE_1220KN_02 Status: Não funciona (GRN) Ativo Crítico GRN: TR 122-03 e TR 121-04 Altura: 4m

FIGURA 01
SERVIÇO DE DESTRAVAMENTO DO EIXO PRINCIPAL

FIGURA 02
RECOSNTITUIÇÃO COM SOLDA, A LAVANCA DO EIXO QUE ESTAVA DANIFICADA

FIGURA 03
CORRIGIDO APARTE ELETRICA DO SENSOR DE INDUÇÃO

FIGURA 04
POSICIONADO A HASTE SUPERIOR E LIBERADA PARA FUNCIONAMENTO

✓ **Encontra-se liberado e em funcionamento.**

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES LIMITADORES DE ALTURA.

EE_1220KN_01 Status: FUNCIONA (GRN) Ativo Crítico GRN: TR 122-03 (Saída da BRIT II, próximo ao acesso da TR-122-05). PROX.PASSAGEM SOB TR-122-03 Altura: 4m

FIGURA 01
SERVIÇO DE NORMALIZAÇÃO DA TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220V

FIGURA 02
RETIRADA DA SIRENE PARA SUBSTITUIÇÃO

FIGURA 03
SUBSTITUIÇÃO DA SIRENE POR UMA NOVA

FIGURA 04
SINALIZADOR SONORO TESTADO E EM FUNCIONAMENTO

✓ **Encontra-se liberado e em funcionamento.**

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES LIMITADORES DE ALTURA.

EE_117KN_02 Status: FUNCIONA Ativo: TR 117-10 Altura: 4,1m

FIGURA 01
REMOÇÃO DA HASTE INFERIOR PARA INSERIR COMPLEMENTO QUE ESTAVA CURTA

FIGURA 02
COMPLEMENTO SENDO PREPARADO PARA RECEBIMENTO DA SOLDA

FIGURA 03
SERVIÇO DE SOLDA NA HASTE E REDONDICIONADO O SUPORTE DO ANTEPARO QUE ESTAVA QUEBRADO

FIGURA 04
REALIZADO A TROCA DA SIRENE QUE ENCONTRAVA-SE COM DEFEITO, POSICIONADA A HASTE TESTADO E LIBERADO

✓ **Encontra-se liberado e em funcionamento.**

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES LIMITADORES DE ALTURA.

EE_117KN_01 Status: FUNCIONA Ativo: TR 117-10 Altura: 4,1m

FIGURA 01	FIGURA 02	FIGURA 03	FIGURA 04
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO CABO DA HASTE QUE ENCONTRAVA-SE COM O ESTICADOR ROMPIDO			CABO SUBSTITUIDO, TESTADO E LIBERADO

✓ **Encontra-se liberado e em funcionamento.**

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES LIMITADORES DE ALTURA.

TR-1170KN-21 Status: NÃO FUNCIONA Transportador: TR 1170-21 (Sentido Rotatória da usina para N5 - Dispositivo de cabo de aço) - Não tem Tag no SAP, a Lista de tarefa é no transportador Altura: 5,3m

FIGURA 01
SERVIÇO DE LANÇAMENTO DO CABO DE AÇO ANCORAGEM DO DISPOSITO

FIGURA 02
CABO DE AÇO SENDO FIXADO NO DISPOSITIVO DE BORRACHA

FIGURA 03
CABO LANÇADO E FIXADO DOS PONTOS DE ANCORAGEM PARA O DISPOSITIVO DE BORRACHA

FIGURA 04
CABO LANÇADO, SINALIZADO COM PVC E FAIXAS REFLETIVAS, TESTADO E LIBERADO

✓ **Encontra-se liberado e em funcionamento.**

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES LIMITADORES DE ALTURA.

EE_117KN_03 Status: NÃO FUNCIONA (GRN) Transportador Crítico para GRN: TR 2030-04 (PASSAGEM SOB TR 117-07 (próx ao PCG) Altura: 5,3m

FIGURA 01
SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO PARA ALIMENTAÇÃO ELETRICA DO LIMITADOR.

FIGURA 02
INSTALAÇÃO DO SEMAFARO.

FIGURA 03
REPAROS NO QUADRO ELETRICO PARA NORMALIZAÇÃO DA TENSÃO ELETRICA.

FIGURA 04
ATIVIDADES NO LIMITADOR CONCLUIDO, TESTADO E LIBERADO.

✓ **Encontra-se liberado e em funcionamento.**

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES LIMITADORES DE ALTURA.

EE- 1310KN-01- Não Funciona Transportador: Protege TR 131-07 E 10 - Sentido Classificação pátio Altura:

FIGURA 01
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO SENSOR INDUTIVO E DA CONTATORA QUE ENCONTRAVA SE COM DEFEITO.

FIGURA 02
POSICIONADO A HASTE SUPERIOR, IMAGEM DESCIDA.

FIGURA 03
NORMALIZADO A TENÇÃO ELETRICA.

FIGURA 04
ATIVIDADES NO LIMITADOR CONCLUIDO, TESTADO E LIBERADO.

✓ **Encontra-se liberado e em funcionamento.**

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES LIMITADORES DE ALTURA.

EE_1220KN_01 Status: FUNCIONA (GRN) Ativo Crítico GRN: TR 122-03 (Saída da BRIT II, próximo ao acesso da TR-122-05).
PROX.PASSAGEM SOB TR-122-03 Altura: 4m (MELHORIAS SOLICITAÇÃO JOSÉ RIBAMAR)

FIGURA 01
SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE CABO AEREO QUE ESTAVA LANÇADO NO CHÃO.

FIGURA 02
SUBSTITUIDO O PAINEL ELETRICO VELHO POR UM NOVO.

FIGURA 03
SUBSTITUIÇÃO DO SEMAFARO VELHO POR UM NOVO DE LED EM UM PONTO COM MELHOR VISIBILIDADE.

FIGURA 04
ATIVIDADES NO LIMITADOR CONCLUIDO, TESTADO E LIBERADO.

✓ **Encontra-se liberado e em funcionamento.**

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES LIMITADORES DE ALTURA.

TR-1170KN-20 RECONDICIONANDO CABO CORDOALHA QUE FOI ROMPIDO. (CORRETIVA)

FIGURA 01
PREPARAÇÃO E SINALIZAÇÃO DA AREA PARA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE NO CABO DO LIMITADOR QUE FOI ROMPIDO.

FIGURA 02

FIGURA 03
LANÇAMENTO DO CABO CORDOALHA DOS PONTOS DE FIXAÇÃO PARA A BORRACHA ACOPLADA NA TR.

FIGURA 04
ATIVIDADES DO LIMITADOR CONCLUIDO, TESTADO E LIBERADO.

✓ **Encontra-se liberado e em funcionamento.**

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES LIMITADORES DE ALTURA.

EE_1170KN_04 Status: FUNCIONA Ativo: TR 1170-20 e 21 (Próx a rotatória, Sentido Usina para Rodoviária) Altura: 5,3m

FIGURA 01
PREPARAÇÃO E SINALIZAÇÃO DA AREA PARA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE.



FIGURA 02
SEMAFARO NOVO DE LED E COBERTURA DE PROTEÇÃO (MELHORIAS).

FIGURA 03
SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO DO SEMAFARO VELHO POR UM NOVO.

FIGURA 04
ATIVIDADES DO LIMITADOR CONCLUIDO, TESTADO E LIBERADO.

- ✓ **MELHORIA.**
- ✓ **Encontra-se liberado e em funcionamento.**

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES LIMITADORES DE ALTURA.

TR-1170KN-21 Status: NÃO FUNCIONA Transportador: TR 1170-21 (Sentido Rotatória da usina para N5 - Dispositivo de cabo de aço) - Não tem Tag no SAP, a Lista de tarefa é no transportador Altura: 5,3m

FIGURA 01
PREPARAÇÃO E SINALIZAÇÃO DA AREA PARA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE.

FIGURA 02
LANÇAMENTO DO CABO CORDOALHA DOS PONTOS DE FIXAÇÃO PARA A BORRACHA ACOPLADA NA TR.

FIGURA 03
TENCIONAMENTO, E FIXAÇÃO DO CABO CORDOALHA NO DISPOSITIVO DE BORRACHA ACOPLADO NA TR.

FIGURA 04
ATIVIDADES DO LIMITADOR CONCLUIDO, TESTADO E LIBERADO.

✓ **Encontra-se liberado e em funcionamento.**

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES LIMITADORES DE ALTURA.

EE_1220KN_02 Status: Não funciona (GRN) Ativo Crítico GRN: TR 122-03 e TR 121-04 Altura: 4m

FIGURA 01	FIGURA 02	FIGURA 03	FIGURA 04
PREPARAÇÃO E SINALIZAÇÃO DA AREA PARA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE.	SUBSTIUIÇÃO DO LIMITADOR DE ALTURA VELHO POR UM NOVO.	SUBSTITUIÇÃO DOS COMPONENTES ELETRICOS, PAINEL, SIRENE, SENSOR, QUADRO ELETRICO COMPLETO.	ATIVIDADES DO LIMITADOR CONCLUIDO, TESTADO E LIBERADO.

- ✓ **SUBSTITUIÇÃO.**
- ✓ **Encontra-se liberado e em funcionamento.**

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES LIMITADORES DE ALTURA.

EE_1230KN_01 Status: FUNCIONA (GRN) Ativo crítico: TR 2030-04 Próx ao Túnel de acesso a T leve em frente ao REP II Altura: 4,5m

FIGURA 01
IÇAMENTO E POSICIOMANTO DO PONTALETE PRINCIPAL DO LIMITADOR NA BASE E FIXAÇÃO DOS PARAFUSOS.

FIGURA 02
IÇAMENTO E POSICIONAMENTO DA HASTE SUPERIOR E FIXAÇÃO DOS PARAFUSOS.

FIGURA 03
FIXAÇÃO DOS PARAFUSOS NA BASE E MELHORIAS NA PARTE ELETRICA.

FIGURA 04
ATIVIDADES DO LIMITADOR CONCLUIDO, TESTADO E LIBERADO.

- ✓ **SUBSTITUIÇÃO.**
- ✓ **Encontra-se liberado e em funcionamento.**

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES LIMITADORES DE ALTURA.

DISPOSITIVOS EXECULTADOS E EM FUNCIONAMENTOS

CLASSIFICAÇÃO	N° OM / DATA	STATUS	COMINUIÇÃO	N° OM / DATA	STATUS	COMINUIÇÃO	N° OM / DATA	STATUS
EE_1510KN_01		🔴	EE_1230KN_01		🟢	TR_1170KN_21		🔴
EE_1340KN_10		🔴	EE_1230KN_02		🔴	EE_117KN_01	202105354744 / 21.12.2021	🟢
EE_5010KN_10		🔴	EE_1210KN_01		🔴	EE_117KN_02	202102392168 / 21.12.2021	🟢
EE_5010KN_11		🔴	EE_1210KN_02		🔴	EE_117KN_03		🟢
EE_1310KN_01		🟢	EE_2050KN_12		🔴	EE_1170KN_01		🔴
			EE_1220KN_01	202105298872 / 17.12.2021	🟢	EE_1170KN_02		🔴
			EE_1220KN_02	202102191364 / 13.01.2022	🟢	EE_1170KN_03		🔴
			EE_1220KN_03		🔴	EE_1170KN_04		🔴
			EE_1220KN_05		🔴	TR_1170KN_20/TR_1170KN_21		🟢

TRANSLOC MM

TERRAPLANAGEM E SERVIÇOS