RELATÓRIO DE ATIVIDADES - SALOBO

Descrição das Atividades Realizadas no Site

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES - ROÇO MANUAL

FIGURA 01
FOICE

FIGURA 02
SINALIZAÇÃO DA VIA

FIGURA 03
ATIVIDADE COM FOICE

FIGURA 04
ROÇO EM AÇÃO

NA ULTILIZAÇÃO DE FOICE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES ROÇO SEMI MECÂNIZADO.

FIGURA 01
ROÇO SEMI MECANIZADO



FIGURA 02
SINALIZAÇÃO DA VIA

FIGURA 03
ATIVIDADE COM ROÇADEIRA

FIGURA 04
ROÇO EM AÇÃO

NA ULTILIZAÇÃO DE ROÇADEIRA

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES ROÇO SEMI MECÂNIZADO.

FIGURA 01
MOTO - PODA

FIGURA 02
SINALIZAÇÃO DA VIA

FIGURA 03
ATIVIDADE COM MOTO - PODA

FIGURA 04
CORTE DAS GALHADAS

NA ULTILIZAÇÃO DE MOTO - PODA

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES ROÇO SEMI MECÂNIZADO.



FIGURA 01	FIGURA 02	FIGURA 03	FIGURA 04
SOPRADOR	SINALIZAÇÃO DA VIA	ATIVIDADE COM SOPRADOR	LIMPEZA DA VIA

NA ULTILIZAÇÃO DE SOPRADOR

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES LIMPEZA DE CANALETA

FIGURA 01	FIGURA 02	FIGURA 03	FIGURA 04
CANALETAS COM MATERIAIS SEDIMENTADOS	CANALETAS COM MATERIAIS SEDIMENTADOS	ATIVIDADE NA CANALETA	LIMPEZA DA CANALETA

NA ULTILIZAÇÃO DE LIMPEZA DE CANALETAS

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES CORTE SELETIVO.

FIGURA 01
MOTO SERRA

FIGURA 02
CORTE DA ARVORE

FIGURA 03
CORTE DE ARVORE

FIGURA 04
ABERTURA DE PICADA

NA ULTILIZAÇÃO DE CORTE SELETIVO

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES CORTE SELETIVO.

FIGURA 01	FIGURA 02	FIGURA 03	FIGURA 04
PÁ DE MANDIBULA	ATUAÇÃO DO EQUIPAMENTO	LIMPEZA DA VIA	LIMPEZA DA VIA

NA ULTILIZAÇÃO DE PÁ DE MANDIBULA

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES ROÇO MECÂNIZADO.

FIGURA 01
TRATOR - AGRÍCOLA

FIGURA 02
ROÇO E ABORDAMENTO

FIGURA 03
ROÇO ARTICULADO

FIGURA 04
ROÇO VERTICAL

NA ULTILIZAÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES PLATAFORMA ELEVATÓRIA

FIGURA 01
PLATAFORMA ELEVATÓRIA

FIGURA 02
ABORDAMENTO

FIGURA 03
ABORDAMENTO AÉREO

FIGURA 04
LIMPEZA SUPERIOR VEGETAÇÃO

NA ULTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES COM ROÇO NA ESTRADA

Antes da Portaria de N1 – Área Externa	Km	STATUS	Após a portaria de N1	Km	STATUS	Locais de maior Criticidade	Km	STATUS
SLB/PAR	02/03		SLB/N1	60		SLB/N1	75/76	
SLB/PAR	15/14		SLB/N1	62/63		SLB/N1	77	
SLB/PAR	16/17		SLB/N1	65/66		SLB/N1	79/80	
SLB/PAR	25/20		SLB/N1	67/69		SLB/N1	84/85	
SLB/PAR	45/43		SLB/N1	68		SLB/N1	86	
SLB	50/51		SLB/N1	70/71/72		SLB/N1	88	
SLB	55		SLB/N1	74/75/76		SLB/N1	88/89	
SLB/PAR	59/60		SLB/N1	77/85/87		SLB/N1	90	

QUILOMETRAGEM PERCORRIDA NA ESTRADA DO SALOBO

TRANSLOC MM

TERRAPLANAGEM E SERVIÇOS